

USB Ports funktionieren nach dem Update nicht mehr

Beitrag von „muse_83“ vom 9. Juni 2021, 19:08

Hallo zusammen,

ich habe eben das letzte OSX-Update gemacht und muss leider feststellen, dass die USB Ports nach dem Update nicht mehr funktionieren. Im Login-Screen funktionieren sie noch ganz normal, doch nach dem Bootvorgang funktionieren keine mehr.

Zuvor gingen alle Ports ganz normal, an was kann es liegen?

OS: 10.16

iMacPro1,1 (iMac Pro 2017)

USBInjectAll.kext 0.7.1 (ist installiert)

OC: 0.6.3