

USB Ports funktionieren nach dem Update nicht mehr

Beitrag von „muse_83“ vom 10. Juni 2021, 08:36

Ich habe jetzt alle Updates der EFI durchgeführt. Boot läuft immer noch ohne Probleme (OC 0.7.0) hab auch alle Kext-Dateien durch die aktuellste Version (laut Hackintool) ersetzt.

Ich konnte das Problem jetzt eingrenzen, es funktionieren wohl nur USB 3.0 und USB-C Devices. USB 2.0 & 3.1 funktioniert jedoch nicht, woran kann das liegen?

PS: OS unter Hackintool nach Update -> macOS Big Sur Version 11.4 (Build 20F71)

unter "Über meinen Mac" -> Mac OS Big Sur Version 11.4