

Erledigt

Dell XPS 13 9343 Finetuning

Beitrag von „grt“ vom 10. Juni 2021, 15:14

in der system-dsdt nachgucken. in den devices HPET, IPIC und TIMR sollte statt _CRS XCRS stehen.