

Erledigt

Dell XPS 13 9343 Finetuning

Beitrag von „thslr2020“ vom 12. Juni 2021, 13:24

Ich habe den letzten Tag an dem Patch gearbeitet und konnte dabei den Touchscreen verwenden, was ich nicht erwartet hatte.

Und heute habe ich diesen Artikel langsam von Anfang an gelesen und es erneut versucht, nachdem ich einen Hinweis durch den Patch im EFI-Ordner von [Basti Wolf](#) erhalten hatte.

Und jetzt haben HPET, IPIC, TIMR XCRS, nicht _CRS! Aber immer noch kein Ton.

Können Sie mir einen Hinweis geben, wie Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren?

Ich werde das aktuelle EFI, Original-DSDT und gepatchte DSDT im Anhang belassen. Es gibt einen DSDT-Kompilierungsfehler, daher sollten Sie anscheinend auch versuchen, diesen Teil zu lösen.