

USB Ports funktionieren nach dem Update nicht mehr

Beitrag von „apfelnico“ vom 18. Juni 2021, 09:45

[muse 83](#)

Mach mal bitte folgendes:

- in OpenCores "config.plist" den Punkt "XhciPortLimit" auf "NO" stellen (Kernel\Quirks)
- ohne extra USB-Kexte (USB-Mapping, USBInjectAll etc) und ohne eine für USB angelegte SSDT deinen Rechner neu starten
- das beigefügte IORegistryExplorer starten und Datei sichern (File-Menu, Save) und hier hochladen
- deinen aktuellen EFI-Ordner hochladen
- das beigefügte MaciASL starten und ein komplettes "Tableset" sichern (File-Menu, Export Tableset ...) und hier hochladen