

# **BCM94360NG - braucht es einen NGFF / PCIe Adapter?**

**Beitrag von „kiu77“ vom 19. Juni 2021, 12:27**

Sodele.

Ja, es liegt wohl daran, dass nicht alle USB-Ports aktiviert sind, obwohl ich das via OpenCore und dem USBInjectAll.kext veranlasst habe. Anbei sind Screenshots von HackinTool, nach wipe und aktualisieren. 18 Ports sind klar zu wenig.

Sogar HS02 und SS02 fehlt mittendrin. Mindestens eines von beiden: Webcam oder zusätzliches USB-Audiointerface wird nicht angezeigt, obwohl beide funktionieren.

Der 2. Screenshot zeigt, dass die richtigen Kexte geladen sind.

Die Config.plist ist auch angehängt.

Ich stehe gerade richtig auf dem Schlauch.

Muss da ein NVRAM Löschen erfolgen?