

# **BCM94360NG - braucht es einen NGFF / PCIe Adapter?**

**Beitrag von „kiu77“ vom 19. Juni 2021, 13:37**

Ja, das stimmt. Das wusste ich schon, da ja WLAN geht. Ich werde heute Nachmittag mal weiter rumprobieren.

Gemacht.

Alles ausprobiert:

1. NVRAMreset - erwartungsgemäß keine Änderung.
2. XhciPortLimit auf no - erwartungsgemäß werden jetzt noch weniger Ports angezeigt, nämlich 15.
3. Ältere Version von USBinjectAll.kext 0.75 - da auch 0.76 schlicht nicht wirkt, tut auch die nichts.

Ich komm aber langsam dahinter...