

Fehler bei BigSur Installation - ACPI Exception AE_NOT_FOUND

Beitrag von „FlowinBeatz“ vom 21. Juni 2021, 08:12

Ja, das habe ich mit frischem Update versorgt. Ich hab gelesen, dass die Option in früheren Versionen des BIOS vorhanden war, später aber nicht mehr.