

Fehler bei BigSur Installation - ACPI Exception AE_NOT_FOUND

Beitrag von „FlowinBeatz“ vom 22. Juni 2021, 15:56

Also nach meiner tieferen Recherche kann es am XHCI nicht liegen. Das ist seit der fehlenden Einstellung im BIOS wohl immer auf enabled und der USB Port mit dem Stick wird ja auch grundsätzlich gefunden. Ich bin dann aber weiter ratlos, was der Fehler bedeutet 😞