

Asrock Z590M-ITX/AX und die GPU - läuft mit Umwegen

Beitrag von „apfelnico“ vom 2. Juli 2021, 08:22

[Zitat von griven](#)

Im Bereich ACPI kannst Du den Eintrag für die SSDT-RHUB.aml getrost entfernen ...

Das denke ich auch. Ohne weitere Maßnahmen ist das ein sehr drastischer Schritt und erklärt wunderbar, warum keine Ports mehr auftauchen. Schliesslich sind diese in der ACPI dort (XHCi\RHUB) beschrieben. Das nun explizit für macOS auszuklamüsern ohne mit geeigneter Unterstützung nachzubessern (weitere eigene SSDT dazu oder Kext) ist grob fahrlässig.

[Schnigge](#)

Deine Kexte in der "config.plist" sind immer noch nicht in einer sinnvollen Anordnung.

Unter "Misc\Tools" sind sämtliche Tools an. Die schalte mal alle aus (Enabled NO). Und unter "PlatformInfo\Generic\ProcessorType" musst du eine spezielle CPU-ID angeben? Trage da mal "0" ein. Ob die "USBInjectAll.kext" benötigt wird, wage ich auch zu bezweifeln.