

USB Ports funktionieren nach dem Update nicht mehr

Beitrag von „muse_83“ vom 5. Juli 2021, 15:31

So, bin endlich dazu gekommen die Punkte durchzuarbeiten. Habe jetzt eine neuen EFI erstellt und über einen USB gebootet (-> ohne USB-Kext und USB-SSDT). Ohne Kext und SSDT funktionieren die USB-Ports soweit ich feststellen mit USB1.1 und USB 2.0 Devices, USB3.0, USB-C und USB3.1 funktionieren jedoch nicht mehr (getestet mit Hackintool).

Die Punkte 3-5 von [apfelnico](#) habe ich jetzt mit dieser Konfiguration durchgeführt - die Dateien hierzu sind in der ZIP Anhang.