

Missing for USBKext bei der Installation

Beitrag von „pebbly“ vom 10. Juli 2021, 11:34

1. Die 970 Evo Sollte keine Probleme machen, nur die Evo plus.
2. Hast du deine [BIOS Einstellungen](#) richtig? Beziehungsweise vorher zurückgesetzt und dann Einstellungen nach Dortania gemacht?
3. Das Bild ist ein klassischer Fehler der USB Ports. Sprich richtig mappen nach Dortania oder anderen Guides (bspw. Usbtoolbox)