


Fujitsu-A556 - diverse Probleme (WiFi/BT/updates)

Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 15. Juli 2021, 15:08

[Zitat von floris](#)

.....da gibt es ein CSR setting im NVRAM welches ich geändert habe, aber ohne Effekt.
Was da tun?

Das sollte man im OpenCore Menu manuell das nvram reset



machen.

Für Catalina müsste es die CSR **FF070000** sein .

<https://dortania.github.io/Opencore-Linux-Bootloader/faq.html#disabling-sip>