

# Gigabyte z390 Gaming X, 9700K, RX5700XT, OpenCore, Catalina, Big Sur, Monterey und Ventura

Beitrag von „maybegeek“ vom 22. Juli 2021, 14:02

- Update auf OC 0.7.1
- Kexte aktualisiert.
- Update 11.4 -> 11.5 einwandfrei

Seit [SIP](#) wieder enabled ist, werden die Updates auch wieder über die Systemeinstellungen angeboten. Installation problemlos.

EDIT: [Derkusi](#) eben erst Deinen Kommentar gelesen. Falls es Dir hilft, seit 0.6.9 habe ich eine usb kext mit eingebaut. Allerdings da macOS ja nur 15 USB Ports kann, könnte die Belegung nicht optimal für Dich sein. Ich habe die beiden FrontPanelUSBs mit USB 2.0 und 3.0 drin, vom internen USB Header aber nur einen Port und da auch nur einmal für die Bluetooth Karte. Außerdem hinten am Bord 2 Ports komplett deaktiviert die ich nicht brauche.

EDIT: 11.5.1 ebenfalls einwandfrei!