

Mac OS Monterey - Probleme nach der Aktualisierung

Beitrag von „Bandit“ vom 1. August 2021, 11:43

ja kann man ja auch machen wenn man sich mit dem Tool auskennt.

Ich wollte erstmal schauen wenn er HS03, HS04,HS05 löscht und einen neuen USBport.kext erstellt nach dem Neustart weitere USB-Ports angezeigt bekommt.

Es werden ja überhaupt keine USB3 Anschlüsse angezeigt wegen Portlimit.

Edit:

kannst ja nochmal versuchen mit dieser EFI zu starten