

Neuer Hackintosh als Tonstudio Mutterschiff ;)

Beitrag von „kaneske“ vom 1. August 2021, 19:22

Hmmm, deine Thunderbolt Karte ist onboard...

RP09 passt soweit jedenfalls, laut IOReg hängt kein TB3 Device dran???

Poste mal bitte eine IOReg mit deiner Device dran.

Du hast keine USB Port Map gemacht, nicht gut.

Das solltest du schnellstens erledigen.

Ist das Problem weg, wenn du die TB3 Karte ausschaltest?

Oder wenigstens die SSDT auf disabled setzt?

@[Steverayxx](#)