

Open Core Update... Fehler beim booten von big sur Installation

Beitrag von „Hecatomb“ vom 3. August 2021, 20:41

Weiß jetzt nicht genau... Hab aber glaub den Fehler schon gefunden. Hatte wohl den voodoo Input kext doppelt drin. Installation läuft nun und wenn alles später funktioniert Upgrade ich noch die efi im Hardware Laptop Bereich.

Falls ich doch noch Probleme mit etwas habe melde ich mich hier in diesem Thread wieder.

Erstmal danke

UPDATE: IM ANHANG BEFINDET SICH NUN DIE FERTIGE EFI (Dell Latitude 7280) als OpenCore 0.7.2

Füge die EFI auch noch im Hardwarecenter hinzu.

Danke