

Behringer Xenyx X1622USB Phones Störgeräusche von anderen Ports

Beitrag von „griven“ vom 4. August 2021, 22:50

Das Pult bietet verschiedene Möglichkeiten das Signal auf die Phones/Controlroom zu routen hier solltest Du ggf. mal angreifen und schauen ob Du zum Beispiel eine der Subgruppen auf die Phones geroutet hast in dem Fall wäre das von Dir beschriebene Verhalten nämlich erwünscht/normal 😊