

Behringer Xenyx X1622USB Phones Störgeräusche von anderen Ports

Beitrag von „Cortablo“ vom 5. August 2021, 02:39

Nein, ich habe bei allen Spuren die Main und Sub Knöpfe rausgedrückt, sowie bei den Phones die Knöpfe die angeben welche Spuren auf die Phones ausgegeben rausgenommen, und alle Spuren gemutet. Trotzdem ist leises Tonsignal zu hören, sogar Signale die an den Outputs angeschlossen wurden, welche eigentlich gar nicht zu hören sein sollten.