

HD530 Dual Display

Beitrag von „cobanramo“ vom 14. August 2021, 16:22

Ich hatte bei meiner B150 Mortar zuletzt den HD530 folgend im betrieb.

Versuchsmal;

Die "disable-agdc" war dort wichtig das es sauber funktionierte.



Property-List	Typ	Wert
Wurzel	Dictionary	↳ Bootload/Root-Paths
Device/Properties	Dictionary	↳ Bootload/Root-Paths
Add	Dictionary	↳ Bootload/Root-Paths
PciRoot(0x0)/Pci(0x2,0x0)	Dictionary	↳ 11 Bootload/Root-Paths
AAPL_GrxyTitle	Deinen	↳ 4 Bytes: 01200000
AAPL_g-platform-id	Deinen	↳ 4 Bytes: 00012119
AAPL_sio-name	String	↳ Internal@0.2.5
AAPL0_override-no-connect	Deinen	↳ 128 Bytes: 00FFFFFF FFFFFFF0 06107090 7
device-id	Deinen	↳ 4 Bytes: 12190000
device_type	String	↳ VGA compatible controller
disable-agdc	Deinen	↳ 4 Bytes: 01200000
enable-hdmi20	Deinen	↳ 4 Bytes: 01200000
framebuffer-con1-alias	Deinen	↳ 36 Bytes: 01200900 00080000 87010000 0200
framebuffer-con1-enable	Deinen	↳ 4 Bytes: 01200000
framebuffer-patch-enable	Deinen	↳ 4 Bytes: 01200000
framebuffer-unifedram	Deinen	↳ 4 Bytes: 000000FF
hda-gfx	String	↳ onboard-1
model	String	↳ Intel HD Graphics 530

Gruss Coban