

In Arbeit

MacOS Monterey auf ThinkPad T530

Beitrag von „griven“ vom 16. August 2021, 16:01

Cam und BT hängen am USB lösche mal die USBPorts.kext die in dem Paket enthalten ist das sollte eigentlich schon reichen (Auch aus der config löschen)...

Die OC Fehlermeldung bekommst Du weg indem Du den angemerkerten Part in der config.plist ergänzt. Der Key fehlt unter UEFI->Quirks also einfach ergänzen und die Meldung ist verschwunden.