

# Schaffe USB Mapping nicht hin - Seit anfang an kein USB 3 Speed, max. 40MB/s

Beitrag von „riddy1907“ vom 18. August 2021, 17:25

## [Zitat von Bandit](#)

Hallo,

tausche mal den USBport.kext in usbinjectall.kext aus, dieser muss dann natürlich in der config.plist aktiviert werden sowie den XHCIPortLimit auf true setze.

Danach neu starten und mit Hackintool einen neuen Screenshot machen.

Schaue ebenfalls in dein Bios ob da XHCI aktiviert ist.

Edit: versuche mal mit dieser EFI

Alles anzeigen

Habe erst mal deine EFI probiert, hat aber keine Änderung gebracht. Danach habe ich USBPorts.kext gegen USBInjectAll.kext getauscht und in der config.plist ergänzt und XHCIPortLimit auf true gesetzt. Habe übrigens auch die kext XHCI-unsupported.kext von enabled auf disabled.

Im Anhang ist ein neuer Screenshot.

## [Zitat von hackmac004](#)

[riddy1907](#) Leuchtet im Hackintool was grün auf wenn du einen USB 3.0 stick in einen USB 3.0 port steckst?

Ja, allerdings nur als USB 2.0. Siehe zum Beispiel mein Device "PSSD T7". Das ist eine externe SSD und hat definitiv USB 3.0.