

Schaffe USB Mapping nicht hin - Seit anfang an kein USB 3 Speed, max. 40MB/s

Beitrag von „riddy1907“ vom 18. August 2021, 18:53

[Zitat von Bandit](#)

also irgendwie stören mich die Bezeichnungen XX01-XX12, diese sollten doch für USB2 HS und für USB3 SS heissen.

Ich glaube dir ist es jetzt auch aufgefallen.

Schaue noch mal im Bios nach ob dort AHCI aktiviert ist.

Dein Controller wird nicht erkannt.

nur mal zum schnellen testen, versuche mal diese EFI

Alles anzeigen

Habe deine EFI genutzt und siehe da, endlich USB 3.0 Speed! Was genau muss ich nun in meiner EFI ergänzen? Im Screenshot sieht man auch die Geschwindigkeit und wie es im Hackintool aussieht.

Edit: AHCI ist im BIOS richtig gesetzt, auf enabled.