Schaffe USB Mapping nicht hin - Seit anfang an kein USB 3 Speed, max. 40MB/s

Beitrag von „Bob-Schmu“ vom 18. August 2021, 19:24

@[Bandit](#) lass mal die EFI hochladerei sonst weiß man nicht welche er nutzt, erkläre ihm erst mal wo der grundlegende Fehler ist das sein Ports alle mit xx anfangen.

@[riddy1907](#) Den ACPI Sektor von hier <https://dortania.github.io/Ope...-lake.html#starting-point> nehmen, dann werden auch die Ports richtig erkannt, XhciPortLimit auf yes und <https://dortania.github.io/Ope...el.html#Intel-usb-mapping> das hier befolgen, dann klappt es auch mit dem USBMap.kext.

Ich hatte auch schon ein LGA1200 System und es funktioniert, einfach mal etwas Arbeit rein stecken.