

Schaffe USB Mapping nicht hin - Seit anfang an kein USB 3 Speed, max. 40MB/s

Beitrag von „rididy1907“ vom 18. August 2021, 19:51

[Zitat von Bandit](#)

versuche diese EFI nochmal

Screenshot von Hackintool ?

So siehts aus. USB 3.0 Speed ist vorhanden, allerdings viele, viele Ports. Jetzt zeigt er aber auch HS und SS an.