


Schaffe USB Mapping nicht hin - Seit anfang an kein USB 3 Speed, max. 40MB/s

Beitrag von „riddy1907“ vom 18. August 2021, 21:59

[Zitat von Bob-Schmu](#)

Diese zwei kexte



brauchst du nicht, wenn deine NVMe auch ohne erkannt wird.

Habe beide entfernt, nun geht wieder nichts mehr an den USB Ports. Also gehe ich davon aus, dass ich XHCI-unsupported.kext doch brauche. Den NVMe Kext lasse ich dann weg, das System bootet ja immer noch, denn dieses läuft auf meiner NVMe SSD.

[Zitat von hackmac004](#)

Die SSDT-RHUB, brauchst du ebenfalls nicht.

Im Dortania Guide stand, dass manche MSI Mainboards es doch brauchen. Ich habs jetzt mal mit probiert. Asus setzt es wohl immer voraus.

[Zitat von Bandit](#)

Du musst beim USB Mapping die usb2 Ports auch mit einen usb2 device Mappen, mit einen USB 3 device geht es nicht.

Also USB 3 mit USB3 device und USB2 mit einen USB 2 device.

Habe ich. Erst ein USB 3.0 Device überall angeschlossen und dann ein USB 2.0 Device. Beim Letzteren tat sich aber nichts.

Ich werde nun wieder XHCI-unsupported.kext wieder hinzufügen. So ging wenigstens USB 3.0.