

Schaffe USB Mapping nicht hin - Seit anfang an kein USB 3 Speed, max. 40MB/s

Beitrag von „cobanramo“ vom 19. August 2021, 02:32

Du hast falsche Einstellungen genommen, und einen UTBMap.kext erstellt, der setzt einen weiteren Kext noch voraus damit es geladen wird.

Gehe in den Einstellungen und stelle um (Option N)

Wenn es nach dem Identifier gefragt wird gib dein SMBIOS typ dort an, siehe meine Portmap Bild beispiel

