

In Arbeit

MacOS Monterey auf ThinkPad T530

Beitrag von „Arkturus“ vom 19. August 2021, 21:23

[Zitat von griven](#)

Mach das. Ich habe das gestern Abend nochmal komplett durchgespielt und idealerweise hat man einfach zwei EFI's eine zur Installation (minimal Ausstattung und ganz wichtig maximal die igPlattformID in den Devprops) und eine für den eigentlichen Betrieb...

[griven](#) hat funktioniert, Dein Hinweis war präzise wie ein schweizer Uhrwerk. Ich habe den Patch-HD400-Monterey von @chris1111 ausgeführt, den [MacPeet](#) vorgeschlagen hat. Damit werden ohne weitere Framebuffer 1536MB VRAM angezeigt. Muss weiterhin ohne Framebuffer booten, sonst bleibt die Möhre hängen.

Mache derzeit eine Datenmigration. Haber deshalb noch keinen Screen dabei.

~~Was mir nicht gelingt, ist Rootverzeichnis RW zu mounten, obwohl Patch-HD400-Monterey das erfolgreich gemacht hat. car-aktive-config auf FF0F0000 oder wie bei @chris1111 auf EF0F0000 spielt keine Rolle. KU macht nix, und Terminal mit sudo mount uw / wird mit permission denied 66 quittiert. Ich benötige rw um die Wlantreiber für TPArcher TU2 zu installieren.~~

Gibt es da noch eine anderen Workarround?