


In Arbeit

MacOS Monterey auf ThinkPad T530

Beitrag von „Arkturus“ vom 21. August 2021, 07:31


Bei mir ist das BIOS 2.82 drauf.



für Monterey müsste wohl auch USB gepatcht werden

siehe die unterschiedliche Erkennung bei gleich EFI

hier BigSur 11.5 (20G71)



Monterey 12.0 Beta (21A5304g) hier



Alle USB-Ports sind mit USB3-Stick bestückt, außer der rückwärtige gelbe, dort ist der USB CSR drin.

Was meint ihr dazu? [griven](#) [MacPeet](#)

EDIT: ein wichtige Sache noch zum Schluss. Wen ich mit aktivierter [SIP](#) (/csr-aktive-config 00000000) booten will, gibt es im Moment als der Grafiktreiber geladen werden soll KP mit anschließendem Reboot. Habe noch nicht versucht, dass mit Video aufzunehmen. Läuft aber extrem schnell ab. Liegt es am Patch HD4000 oder eher an dem vergurktem Migrationsversuch ?

EDIT: auf den KBL-Desktop ist beim USB zwischen BigSur und Monterey kein Unterschied

Bigsur



Monterey

