

Intel NUC6I7KYK Core i7-6770HQ 16GB (Beim Überprüfen der Firmware ist ein Fehler aufgetreten)

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 25. August 2021, 17:44

Die Schleife könnte auch der Intel BT Firmware Kext verursachen. Jedenfalls einer der Intel Kexte.