

In Arbeit

MacOS Monterey auf ThinkPad T530

Beitrag von „Arkturus“ vom 26. August 2021, 12:36

ich mach hiernochmals weiter, da mein Problem m.E. spezifisch Thinkpad Tx30 zu sein scheint.

Ich kann weder Mojave 10.14.6 noch HS 10.13.x vom OC 0.7.2 aus booten. Es endet jeweils in einer KP, auf dem KBL-Desktop klappt das zumindest mit 10.14.6 und OC 0.7.2.

Die Config.plist habe ich hinsichtlich Quirks abgeglichen. BIOS überprüft, Powermanagement deaktiviert und Virtualisation. keine Änderungen.

Mit Clover 5132 kann ich beides Booten, aber dafür kein BugSur 11.5.2

Hat da jemand eine Idee?



