

ASUS Maximus IV Extreme-Z Intel Z68 - Yosemite-Installation

Beitrag von „Arkturus“ vom 27. August 2021, 13:34

es gibt Meinungen zu dem Board, nachdem UEFI nicht immer funktioniert. Sollten die UEFI-Optionen im Bios sichtbar sein, wird die/r TE davon ausgehen dürfen. Auch gibt es bei [älteren Asus/Asrock das Problem](#), das nicht immer die UEFI-Label erkannt werden. Da ich selbst seinerzeit das Problem hatte, möchte ich dieses nicht unerwähnt lassen. Von dem Problem sind GUID-vormatierte Sticks nicht betroffen. [Raptortosh](#)

EDIT: das Problem UEFI-Label betrifft n.m.K. insbesondere die frühen Versionen bis SandyBridge.