

In Arbeit

Umstieg von Clover auf OpenCore

Beitrag von „Raptortosh“ vom 27. August 2021, 18:57

Das Problem gab es hauptsächlich bei Gigabyte Boards, und sollte in den neuen oc Versionen gefixt sein.

Wenn es nicht geht, einen Flasher + (wenn Chip verlötet) einen Clip kaufen. Fotos vom Board wären gut. Flasher ist auch nicht teuer.

War Boot protect aktiv? <https://dortania.github.io/OpenCorePkg/requirements.html#prerequisites>