

In Arbeit

Umstieg von Clover auf OpenCore

Beitrag von „g-force“ vom 27. August 2021, 19:31

Nimm bitte testweise einen RAM raus. Wenn Du dann wieder in BIOS kommst, alles neu einstellen und Installationsversuch. Sollte alles funktionieren, dann bitte die RAM in die Slots 1 und 3 (nicht 1 und 2 wie auf dem Foto).