

# ASUS Maximus IV Extreme-Z Intel Z68 - Yosemite-Installation

**Beitrag von „grt“ vom 2. September 2021, 20:01**

die sehen beide aus, als hätten sie was mit dem abgeschalteten powermanagement zu tun.

früher hab ich vorm erstellen einer ssdt für die cpu - also bevor das appleeigene cpupowermanagement was mit der cpu anfangen konnte - zwecks vermeidung einer kernelpatik den nullcpupowermanagement.kext eingesetzt. der verhinderte jegliche versuche des systempowermanagements irgendwas an der cpu herumzureglementieren, takten war quasi unterbunden. versuch den doch mal einzusetzen (tante gوجل fragen, den gibts bestimmt irgendwo zum downloaden)

und bitte bitte lass das mit der riesen schrifttype, wenn du dich freust... man erschreckt sich jedes mal, wenn man so einen beitrag sieht. im allgemeinen wird nämlich riesen schrift als anbrüllen, eher aggressiv, wahrgenommen, und das willst du ja gar nicht.. freudesmilies, bunte schrift und so... etwas gemässiger reicht doch auch aus, um die begeisterung auszudrücken, wenn plötzlich was funktioniert, und alle anderen verstehen das bestimmt auch ohne riesenbuchstaben...