

Dell 1820A WLAN Probleme / Neuinstallation Big Sur

Beitrag von „grt“ vom 6. September 2021, 16:00

nee... brcmfx-country = DE (string)

auf 0 ist der pci-aspm-default