

# **USBMap.kext nach OC update von 0.7.0 -> 0.7.2/3 "defekt"?**

**Beitrag von „RizziCR“ vom 21. September 2021, 21:23**

Hi..

Danke für den Kommi..

Hardwaredefekt ausschließen? ja, ist ja an alle Ports am Mainboard so und auch am USB Hub

SSDT-USBX in Benutzung? ja

USBMap Tool. Das hab ich neu von GitHub geladen, bevor ich es verwendet habe.

SMBios nutz ich iMac20,2. Hatte das auch tatsächlich irgendwann mal gewechselt, von iMacPro1,1 kann aber nicht sagen, wann. Könnte aber ggf. zeitlich zusammenpassen hmm.

Gruß