

USBMap.kext nach OC update von 0.7.0 -> 0.7.2/3 "defekt"?

Beitrag von „RizziCR“ vom 22. September 2021, 01:10

OH man.. Habe neue SMBios Daten generiert mit dem GenSMBios-Tool (weiterhin iMAC20,2), aktuell scheinen meine USB Ports alle korrekt zu funktionieren, auch die am HUB..

Muss ich nicht verstehen..