

# Fenvi T919 - BCM94360 - Bluetoolfix - Irgendwas passt da noch nicht --> BT dauerhaft tot


Beitrag von „spacepilot3000“ vom 23. September 2021, 01:31

Nachdem alle mit ihren BT Karten unter Monterey (Beta7) "nur" das Sleep Problem haben, ich aber meine Fenvi T919 - BCM94360 nur per WLAN ans fliegen bekomme frage ich lieber nochmal gesondert:


Die Karte ist die Fenvi T919 - BCM94360 aus Asien. BT auf internem USB Port am MB.

Geladen habe ich aktuell die BlueToolFixup.kext und versuchsweise aktuell grad BrcmBluetoothInjector.kext, BrcmFirmwareData. Mit oder ohne macht aber kein Unterschied.

Im Hackintool wird jedoch weder eine der kext angezeigt, noch ein BT Adapter:




Monterey denkt aber da wäre was, und zeigt mir auch die Icons:



Nun habe ich einiges von USB Port Configs etc. gelesen, und ehrlich gesagt in der Masse und von 2020 nicht verstanden.

USB sagt dies:



The screenshot shows a software interface for configuring USB ports. It features two main tables. The top table lists USB controllers, and the bottom table lists individual USB ports.

Type	ID	Name	Series	Model...	Device...
Apple...	0a0d	300 Series Chipset USB 3.1 xHCI Controller	Unknown	0x1022	0x4398
XHCI	0a8d	Mellanox USB 3.0 Host Controller	Unknown	0x1022	0x149c

Type	Name	Location ID	Port	Connector	Dev Speed	Device	Comment
XHCI	PT11	0x01000000	0x01	USB3	1	480 Mbps	USB2.0 Hub
XHCI	PT12	0x02000000	0x02	USB3	1	480 Mbps	IOUSBHostDevice
XHCI	PT13	0x03000000	0x03	USB3	1	Unknown	
XHCI	PT14	0x04000000	0x04	USB3	1	480 Mbps	IOUSBHostDevice
XHCI	PT15	0x05000000	0x05	USB3	1	5 Gbps	USB3.0 Hub
XHCI	PT16	0x06000000	0x06	USB3	1	5 Gbps	IOUSBHostDevice
XHCI	PT17	0x07000000	0x07	USB3	1	Unknown	
XHCI	PT18	0x08000000	0x08	USB3	1	5 Gbps	IOUSBHostDevice

Kann mir bitte jemand aufs Pferd helfen? Danke!!!! Dass die Karte nun so gar nicht gezeigt wird sollte wohl nicht so normal sein...