

# Kann mit meiner EFI nicht Big Sur booten

Beitrag von „LetsGo“ vom 24. September 2021, 13:39

[hackmac004](#)

Mit dem Tool hat er zuvor die EFI repariert. Aber da er von OC 0.6.6 auf OC 0.7.4 umgestiegen ist, kann ich mir vorstellen, dass da schon einiges daneben gegangen ist. Ich würde an seiner Stelle die config.plist neu aufbauen.

Da war danach z.B: eine Datum/Zeitangabe bei Cpuid1Mask eingetragen, welche dort absolut nichts zu suchen hat.

Zwischen OC 0.6.6 und OC 0.7.4 gibt es sicher erhebliche Unterschiede zu beachten. Und die das Tool nicht einfach automatisch handhaben kann.