

In Arbeit BigSur und Firewire-Audiointerfaces - gibt es einen workaround ?

Beitrag von „DerMuri“ vom 29. September 2021, 11:35

[Zitat von G.com](#)

Hallo, ich hänge mich mal hier an. Ich besitze das Saffire Pro24 DSP. Nach Installation von Big Sur und MixControl lief das Interface. Danach nicht, sporadisch aber schon mal. Händisch mehrfach gelöscht, neu installiert...

Hat da einer eine Lösung?

Gerät wird einwandfrei gefunden, ist im Systemreport vorhanden, wie gesagt geht sporadisch.

[MachX](#) Gibt es da einen Lösungsansatz?

Alles anzeigen

Hi. Ich weiß nicht, ob du das Problem immer noch hast, aber bei mir ist es so, dass meine Saffire PRO 24 immer einwandfrei nach dem Neustart funktioniert, BIS sich die Samplerate ändert (wenn ich z.B. bei 48 kHz bin und eine Session öffne, die in 44,1 aufgenommen ist). Dann kommt kein Ton mehr raus. Nach nem Neustart funktioniert es dann in der umgeschwitchten Samplerate, bis wieder eine Änderung erfolgt. Es liegt also nicht an der Samplerate an sich, sondern am Umschalten.

Keine Ahnung, warum das so ist. War vor dem Update von Catalina nicht so.