

Ryzentosh - MSI MPG X570 Gaming Plus

Beitrag von „utilman“ vom 7. Oktober 2021, 19:21

So bin da.

Also, Dein Bild in Post #202 kommt mir natürlich sehr bekannt vor, kann es nur leider nicht mehr ganz nach rekonstruieren. Aber ich glaube (und dieses Problem tretet häufig auf) ist dass Dein Stick zwar die EFI so weit lesen kann aber Dein macOS Betriebssystem nicht (bzw. die Journal Partition von der Du installieren möchtest.)

Also ich würde wenn ich Du wäre schauen, ob USB relevante Kexte in Deiner EFI sind. SSDT spezifische Dateien in Deiner EFI unter EFI/OC/ACPI (glaub ich zumindest) und schauen ob diese Dateien evtl. irgendwelche Zusammenhänge mit Deiner CPU haben. Habe leider kein AMD. Aber das ist der zweite Schritt den ich nachgehen würde. Doch vorerst, und das wollte ich Dir eig. am ANfang mitteilen, ist, dass DU überprüfst, ob ein USB 2.0 an einem USB 2.0 Port funktioniert, das bedeutet, ob dann Dein Installationsmedium im OC Menü auswählbar ist.

Aber bevor es Dir jetzt zu umständlich wird und ich Dir irgendwelche schlechten Tipps gebe die Dich vlt überhaupt nicht weiterbringen mache ich es immer so, dass ich die EFI die ich habe und die bereits funktioniert, nochmal verwende und ggf. überprüfe ob sie mit dem alten Prozessor wirklich funktioniert. Wenn das der Fall ist kann ich schonmal jede Menge ausschliessen (USB-Stick, Installationsmedium, USB-Port etc.)

Dann weiss ich von Intel dass es ein Unterschied macht wenn Du beispielsweise generationsübergreifende Hardware-Veränderungen machst. Zumindest so auf der OpenCore Entwicklerseite nachzulesen.

Gib mir mal Bescheid wie Dein aktueller Stand danach ist vielleicht finden wir die Ursache im Handumdrehen.