

Alle USB Ports werden als 3.0 angezeigt

Beitrag von „JoPe16!“ vom 11. Oktober 2021, 14:25

Vielen Dank erstmal für die Rückmeldung.

Ok, will heißen ich muss jetzt zusätzlich noch eine SSDT-UIAC erstellen?