

USB mittels SSDT deklarieren

Beitrag von „N0b0dy“ vom 12. Oktober 2021, 20:59

IOReg mit ACPI deutet darauf, dass deine geänderte SSDT nicht richtig geladen, du solltest nachprüfen, ob wirklich original SSDT in OpenCore deaktiviert ist

ST33Z0