

# Apollo Interface Anschluss

Beitrag von „utilman“ vom 13. Oktober 2021, 19:29

Gerne! Siehe Anhang!

F10k

6.66 MB

2021/01/19

[mb\\_bios\\_z390-ud\\_f10k.zip](#)

EDIT:

[Mork vom Ork](#)

Vielen Dank aber spar Dir die Mühe, ich konnte das modifizierte Bios von Dir ganz normal mit der Windows-Applikation AFUWIN flashen.

Die Thunderbolt-Einstellungen sind jetzt allesamt erreichbar und einstellbar. Ich muss die Karte noch testen, wollte Dir erst noch Bescheid geben, damit Du nicht umsonst die Arbeit auf Dich nimmst.

Für alle die interessiert sind, ich lege die Software im Anhang bereit. Disclaimer beachten!

## **DISCLAIMER:**

**VORSICHT: Durch unsachgemäße Verwendung sogenannter Flash-Software kann Dein Mainboard unbrauchbar und zerstört werden. Bitte vergewissere Dich, dass Du weißt was Du tust. Alle hier veröffentlichten Informationen und Anleitungen dienen allein experimenteller Zwecke und sollte von Personen ohne Kenntnisse niemals nachgeahmt werden.**