

# Dell 7740 Precision CM246 Unterstützung

Beitrag von „cobanramo“ vom 17. Oktober 2021, 16:01

Was deine andere probleme angeht;

Du kannst die;

BlueToolFixup.kext

BrcmBluetoothInjector.kext

BrcmFirmwareData.kext

BrcmPatchRAM3.kext

AirportBrcmFixup.kext

rauslöschen und vom Config.plist auch entfernen, die sind für einen BroadCom Karte.

USBInjectAll.kext ist auch nichts für dein System wenn du schon ein USBPorts.kext oder ssdt einsetzt, also weg damit auch vom Config.plist.

Für den Wlan & Bluetooth empfehle ich dir den

<https://github.com/OpenIntelWireless>

hier hast du auch ein IntelBluetoothFirmware injector damit dein Bluetooth auch tut.

Für den Cardreader empfehle ich dir den;

<https://github.com/OxFireWolf/RealtekCardReaderFriend>

Hier musst du das so einbinden;



Für die ganze ACPI den du (man staune 34 stück) im Einsatz hast hab ich kein überblick, da ich dein Laptop zu wenig kenne.

Bin aber überzeugt das du ganz sicher nicht so viele brauchst.

Versuch mal die erkannten zu beheben.

Gruss Coban

EDIT: bei den bootargs ist die brcmfx-country=#a & -lilubetaall auch überflüssig.

Ansonsten um die ACPI Fehler zu erkennen will ich dir bitten den kext DebugEnhancer.kext einzubinden und nach einem neustart mal den ganzen Log in einem Text file hier uns zu Verfügung zu stellen.

<https://github.com/acidanthera/DebugEnhancer>



