

[Sammelthread] MacOS Monterey 12.x DEV-Beta Erfahrungen

Beitrag von „apfelnico“ vom 17. Oktober 2021, 22:24

Samsung NVMe - fehlerhaftes Trim ist schuld. Betrifft nicht die SATA.