

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „Wolfe“ vom 18. Oktober 2021, 11:01

[JimSalabim](#)

"Welcher der beiden Ethernet-Anschlüsse funktioniert nicht mehr? Der I211 oder der I219V7?"

Der untere ethernet-port funktioniert, welcher der I219V7 ist. Das Handbuch könnte hier genauer sein, aber das Bios zeigt es gut an. Die entsprechende Kext IntelMausi-WOL funktioniert also gut. Auch nach sleep scheint Bluetooth bei mir zu funktionieren, da es weder Probleme mit meiner Magic Mouse 2 noch mit Handoff auf dem iPad gibt.

"Für ersten ist die gepatchte SmallTreeIntel82576_patched.kext zuständig, für zweiten IntelMausi-WOL.kext."

SmallTreeIntel82576-patched.kext hatte ich geupdated (Version 1.0.6) und in Betrieb, als ich auf Monterey geupgraded habe. Der port war aber dennoch ohne Funktion.