

Rebootschleife bei Installation von BigSur und OC

Beitrag von „bobsonbob“ vom 22. Oktober 2021, 10:09

Guten Morgen,

der einzige Vorteil, wenn man Corona hat....Man kann die Tage am Rechner verbringen. Gott sei Dank habe ich einen milden Verlauf. Bin ja auch geimpft. Aber zurück zum Thema...

Sagt mal, kann es sein, das es einfach ein Problem mit der aktuellen BigSur-Version gibt?

Ich werde jetzt noch eine EFI von ganz vorne neu aufbauen. Vielleicht habe ich auch echt etwas übersehen.

Dies hier ist meine aktuelle EFI. Wie gesagt, fange ich einfach noch mal von vorne an. Das übt je auch...:)