

GC-Titan Ridge 1.0 wird von ASUS PRIME X299 A-II nicht erkannt - Win und Osx

Beitrag von „apfelnico“ vom 22. Oktober 2021, 17:07

Dann probiere nochmal den Slot PCIEX16_3 und trage den in den Thunderbolt-Einstellungen auch so ein.